

ഉത്തരം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ബംബ്രാണ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വിശദമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി എൽ.ബി.എസ്സ്.-നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ആല-ഗോതുരുത്ത് പാലം

23 [3004] ശ്രീ. ഉമേഷ് ചള്ളിയിൽ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ആല-ഗോതുരുത്ത് പാലത്തിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇതു സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമോ;

(സി) ഈ പാലം ഇപ്പോൾ ഗതാഗതയോഗ്യമാണോ;

(ഡി) ഇതിനുപകരം പാലം നിർമ്മിക്കുന്നകാര്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടോ;

(ഇ) എങ്കിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(സി) ഈ പാലം ഗതാഗതയോഗ്യമല്ല, ഒരു നടപ്പാലം (ഫുട്ട് ബ്രിഡ്ജ്) മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

(ഡി) സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ്.

(ഇ) ബാധകമല്ല.

കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അഴീക്കോട് പാലം

24 [3005] ശ്രീ. ഉമേഷ് ചള്ളിയിൽ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അഞ്ചുപാലം അഴീക്കോട് റൂട്ടിലെ അഴീക്കോട് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായകാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം സർക്കാരിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

(ഡി) ഈ പാലം അടിയന്തിരമായി പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) — (ഡി) പ്രസ്തുത പാലം പണിയുന്നതിനായി 80 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള ഒരു ഏകദേശ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലം പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വെമ്പുവ പാലം

25 [3006] ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഹിൽ ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്നാംഘട്ടം പ്രവർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പുറത്താൺ-ചെമ്പേരി-പയ്യാവൂർ റോഡിലെ വെമ്പുവ പാലത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണ്;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ഡി) ഈ പാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

(ബി) ബാധകമല്ല.

(സി) പാലത്തിന്റെ Soil Investigation പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ആയിട്ടില്ല.

(ഡി) ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

തൃതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ മുറിഞ്ഞായക്കടവ് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി

26 [3007] ശ്രീ. വി. കെ. ചന്ദ്രൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പാലക്കാട്-മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ തൃതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ മുറിഞ്ഞായക്കടവ് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ പരാതികളോ നിവേദനങ്ങളോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;